



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

CATANIA

"Contra ignem fides opusque"

At Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Catania

All' Ufficio Pubblica Incolumità del Comune di Catania

All' Ufficio Tecnico della città Metropolitana di Catania - Edilizia Scolastica

Al Dirigente del Liceo Artistico Statale Emilio Greco di Catania
Prof. Antonio Massimino
Pec: ctsl01000a@pec.istruzione.it

E p.c Prefettura U.T.G. di Catania

Oggetto: Intervento per elementi costruttivi pericolanti presso il liceo Artistico Statale "Emilio Greco" sito in Catania via Mavilla, 37 – vico Bonafè, 9.

Si comunica che in data 24/10/2024 personale di questo Comando è intervenuto all'indirizzo e per quanto in oggetto.

Il personale giunto sul posto veniva informato da una studentessa richiedente dell'intervento che alcune pannelli lapidei a rivestimento della facciate dell'immobile sede dell'istituto erano pericolanti.

Trattasi di un edificio a tre piani fuori terra, realizzato con struttura portante con gabbia di cemento armato.

Il personale intervenuto constatava che alcuni pannelli lapidei erano crollati, da quanto riferito dal dirigente scolastico, alcuni giorni prima.

Lo stesso aveva fatto intervenire il personale della manutenzione edifici scolastici della città Metropolitana di Catania che avevano eseguito un controllo e delimitato con nastro segnaletico l'area sottostante il dissesto.


Il personale vigifuoco, intervenuto, eseguiva un ulteriore controllo di tipo visivo e saggio a battitura, constatando che il cornicione di coronamento dell'edificio presentava l'intonaco pericolante in alcuni punti.

Pertanto rimuoveva la parti pericolanti.

Proseguendo il sopralluogo nell'istituto si constatava che l'intradosso del locale bagno docenti, sito al primo piano f.t., ed il corridoio che adduce agli uffici dell'istituto presentavano evidenti tracce di umidità e rigonfiamento dell'intonaco, pertanto si rimuovevano le parti pericolanti e si inibiva l'uso del locale bagno docenti e parte del corridoio uffici e si delimitavano con nastro segnaletico di pericolo le aree esterne in prossimità dei dissesti.

Inoltre si inibiva, in via precauzionale a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'uso dei balconi dell'istituto in prossimità del dissesto.

Sul posto presente il dirigente Scolastico prof Antonio Massimino ed il geom. Di Nolfo Armando referente dell'Ufficio edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Catania.



Per quanto sopra a parere di questo Comando è necessario far eseguire una più accurata verifica da parte di tecnici qualificati su le eventuali cause dei fenomeni sopradescritti ed eseguire gli interventi che si rendessero necessari al fine di prevenire l'evolversi del predetto stato di ammaloramento delle strutture.

Tanto si comunica agli Enti in indirizzo ai sensi dell'art. 24 del D. L.gs. 139 del 08/03/2006 nonché dell'art. 54 del D. L.gs 267 del 18/08/2000, come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125 del 24/07/2008, per l'adozione dei provvedimenti di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Per il Comandante Provinciale

(ing. Felice IRACA')

Il Funzionario di Servizio

I.A.E. Salvatore Russo



